Fotodokumentace původního terénu a terénních prací

Foto č. 1 – původní terén – datum pořízení 11.04.2023



Foto č. 2 – terénní práce – datum pořízení 13.05.2026



Foto č. 3 – terénní práce výrazně převyšují oplocení – zásadní zásah do výškových poměrů v území – datum pořízení 14.07.2026



Foto č. 4 – terénní práce výrazně převyšují oplocení – zásadní zásah do výškových poměrů v území – datum pořízení 14.07.2026



Foto č. 5 – terénní práce výrazně převyšují oplocení – datum pořízení 14.07.2026



Foto č. 6 – terénní práce výrazně převyšují oplocení – datum pořízení 14.07.2026



Foto č. 7 - pohled z ulice, je patrné výrazné navýšení oproti sousedním pozemkům – datum pořízení 30.07.2026



Foto č. 9 - terénní práce převyšují dvojnásobně oplocení, výška terénních prací pravděpodobně 5-6 m oproti původnímu terénu – datum pořízení 06.08.2026



Foto č. 9 - aktuální stav – terénní práce převyšují dvojnásobně oplocení, výška terénních prací pravděpodobně 5-6 m oproti původnímu terénu – datum pořízení 29.08.2026

